



Pracownia Budowy i Konserwacji Organów Piszczalkowych w Białymstoku

mgr inż. Kamil Jankowski tel. 510-893-666

ul. Proletariacka 2A/8 15-449 Białystok
REGON 200841443, NIP 5422886069

WPLYNEŁO PIK
dnia 16 - 10 - 2020
L. dz. 900 *Tramwaj*

Pianino Legnica
Nr fabryczny 6217

Rok produkcji: 1957r

Zakres klawiatury A-a⁵ 85 klawiszy

Wymiary gabarytowe:

wysokość: 122cm

szerokość: 147cm

głębokość: 67cm

Stan zachowania obudowy

Obudowa wykonana z drewna i materiałów drewnopodobnych malowana na czarno. Widoczne liczne przetarcia i uszkodzenia powłoki lakierniczej drobne ubytki forniru co nie przeszkadza prawidłowemu brzmieniu instrumentu

Stan zachowania mechanizmów

Mechanizm młoteczkowy typu dolnotłumikowego kompletny. Nie ma uszkodzeń mechanicznych w pełni sprawny. Posiada naturalne ślady zużycia luzu i wytarcia elementów łożyskujących ośki itp. Młotki i tłumiki w stanie dostatecznym pozwalające na dalszą eksploatację. Wszystkie młotki, tłumiki chwytники działają prawidłowo. Klawiatura kompletna sprawna. Klawisze chromatyczne mają wytartą powłokę lakierniczą. Struny kompletne nie zardzewiały.

Płyta rezonansowa nie posiada znaczących uszkodzeń wpływających na jakość dźwięku

Szacunkowa wartość instrumentu:

W oparciu o oferty sprzedaży podobnych instrumentów tego producenta znalezione w sieci realną wartość instrumentu można oszacować w przedziale 400 zł-1500zł



Kamil Jankowski



Pianino Geyer nr fabryczny 156208

Rok produkcji: szacunkowo lata 90te

Zakres klawiatury A-c⁵ 88 klawiszy

Wymiary gabarytowe:

wysokość: 110cm

szerokość: 144cm

głębokość: 54cm

Stan zachowania obudowy

Obudowa wykonana z materiałów drewnopochodnych płytowych pokryta fornirem naturalnym bejcowana i lakierowana w odcieniu ciemnego orzecha. Widoczne nieznaczne przetarcia i uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz drobne ubytki forniru co nie przeszkadza prawidłowemu brzmieniu instrumentu. Wszelkie skazy łatwe do usunięcia przy pomocy preparatów do konserwacji drewna.

Stan zachowania mechanizmów

Mechanizm młoteczkowy firmy Pianic typu dolnotłumikowego kompletny. Nie ma uszkodzeń mechanicznych w pełni sprawny stan bardzo dobry. Wszystkie młotki, tłumiki chwytники działają prawidłowo są w stanie bardzo dobrym. Klawiatura kompletna sprawna bez uszkodzeń w stanie bardzo dobrym. Struny kompletne nie zardzewiały stan bardzo dobry

Płyta rezonansowa nie posiada uszkodzeń wpływających na jakość dźwięku. Mechanizm moderatora sprawny filc tłumiący w stanie bardzo dobrym. Brzmienie dość jasne intonacja spójna

Szacunkowa wartość instrumentu:

W oparciu o oferty sprzedaży podobnych instrumentów tego producenta oraz stanu technicznego znalezione w sieci realną wartość instrumentu można oszacować w przedziale 1500zł-4500zł



Jankowski Kamil



Pianino Lindbergh nr fabryczny 64406

Rok produkcji: 1974r

Zakres klawiatury A-c⁵ 88 klawiszy

Wymiary gabarytowe:

wysokość: 110cm

szerokość: 144cm

głębokość: 54cm

Stan zachowania obudowy

Obudowa wykonana z materiałów drewnopochodnych płytowych pokryta fornirem naturalnym bejcowana i lakierowana w odcieniu średniego orzecha. Widoczne liczne przetarcia i uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz ubytki forniru. Uszkodzenie (otwór) w klapie klawiatury oraz uszkodzenie prawego boku w dolnej części pudła. Uszkodzenia dość znaczne lecz nie przeszkadzają prawidłowemu brzmieniu instrumentu.

Stan zachowania mechanizmów

Mechanizm młoteczkowy typu dolnotłumikowego kompletny. Nie ma uszkodzeń mechanicznych w pełni sprawny stan bardzo dobry. Wszystkie młotki, tłumiki chwytники działają prawidłowo są w stanie dobrym. Posiadają normalne ślady użytkowania. Klawiatura kompletna sprawna bez uszkodzeń w stanie dobrym. Struny kompletne nie zardzewiały stan dobry

Płyta rezonansowa nie posiada uszkodzeń wpływających na jakość dźwięku. Brzmienie nośne dość jasne spójna intonacja.

Szacunkowa wartość instrumentu:

W oparciu o oferty sprzedaży podobnych instrumentów oraz stanu technicznego tego producenta znalezione w sieci realną wartość instrumentu można oszacować w przedziale 300zł-1500zł



Jankowski Kamil



